

Erledigt

Vorke V8 Mini PC (i7-8750H): IGPU will nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 22. August 2019, 16:42

Das BIOS ist leider geschützt, wenn die Checksumme nicht passt kann man es nicht flashen. Hatte schon versucht diverse Einstellungen freizuschalten.