

Erledigt

neuer Intel hackintosh

Beitrag von „sunraid“ vom 23. August 2019, 14:29

Hast du mal beim Booten - in der Clover Auswahl - F11 NVRAM Reset gedrückt?

Lass es doch mal auf auf MacPro so wie es in meiner EFI eingestellt ist.

EDIT: Ich kann deine Bildschirmfotos nicht entziffern!