

Erledigt

USB 3.0 Treiber für NEC Chipsatz ?

Beitrag von „battista“ vom 23. Februar 2013, 15:45

Ich habe meinem Hackintosh eine USB 3.0 Karte von Delock verpasst (2xUSB 3.0), Windows will dafür einen NEC uPD720200 Treiber installieren.

Gibt es die Möglichkeit, dem ML 10.8.2 einen passenden Treiber zu gönnen ?

Wenn ja, wo finde ich den ?