

Erledigt

Hackintosh fährt kurz in den RUHEZUSTAND UND WACHT GLEICH WIEDER AUF

Beitrag von „Schrolli“ vom 26. August 2019, 12:19

[Schorse](#) Vielen vielen DANK für deine Arbeit!!

DSM2 wurde den schon mal die dw-1560 mit meinem Mainboard verbaut? Es ist ja zu Fehlern beim Booten gekommen und nicht nur eben KExt laden.

Ich konnte mit der verbauten Karte ja nicht mal mehr vernünftig Win oder OS Booten.

EaseYourPain das kann ich bestätigen als ich es nach etlichen versuchen und umbauten der Karte mal geschafft hatte ins Windows zu kommen das er nur die karte erkannt hatte aber keinen Treiber dazu laden konnte auch die Treiber Installation hat nicht geholfen.

Jetzt habe ich leider die Karte nicht mehr hier liegen um das ganze nochmal zu verbauen und die Problematisch zu Filmen.