

Erledigt

Hilfe bei AMD Mojave 10.14.6

Beitrag von „DerJKM“ vom 27. August 2019, 00:59

Die AMD5000Controller kannst du wieder rausnehmen, alleine bringt die nichts und läuft eh unter Mojave nicht mehr. Die HD 5770 läuft so oder so ohne Beschleunigung.

Mit der Fake ID war gemeint, dass du macOS eine andere Karte vorgaukelst. Mit der XFX Fatboy hat sich das aber erledigt, da gibt es reihenweise Probleme mit da XFX in ihrem VBios scheinbar einiges anders macht, womit macOS nicht klar kommt. Es gibt die Möglichkeit, das VBios auf das einer anderen Karte zu flashen, der Prozess ist jedoch nicht ganz ohne Risiko. In der derzeitigen Form wird sie wahrscheinlich nicht laufen.

Mit den USB-Ports von Ryzen-Plattformen gibt es unter Mojave eigentlich keine Probleme mehr. Da ein Ryzen-System zwei USB-Controller hat (4 mal USB3.0 in der CPU, der Rest im Chipsatz) brauchst du dir auch wegen dem Portlimit keine Gedanken machen.