

Erledigt

NTEL NUC DC3217IYE auf 10.14.6 gebracht. Booten von HDD geht nicht mehr

Beitrag von „Claus59“ vom 28. August 2019, 00:23

[raymccoy](#)

bis High Sierra wird die Karte noch unterstützt, ab Mojave hat Apple den Support für die Atheros Karten eingestellt.

Im [Link](#) findest du eine Übersicht, welche Karten funktionieren.

Da ist wohl auch ein Lösungsansatz beschrieben, die Karten von Atheros auch unter Mojave zum laufen zu bringen.

Dazu kann ich selbst aber nicht sagen, da habe ich keinerlei Erfahrung.

MfG Claus