

Erledigt

Bluetooth wird nicht erkannt trotz angeblich nativem Support

Beitrag von „locojens“ vom 28. August 2019, 18:42

kontrolliere trotzdem sicherheitshalber mal das Kabel... bei der Karte die ich bekam (ebay) war die Grüne Ader ab, also eine der wichtigen Leitungen /Daten + und - /

auch die Fassung der Applekarten ist manchmal etwas "spargelig" da hilft es schon zum testen mal die Schraube welche die kleine Steckkarte hält wegzulassen, "fliegender Aufbau"