

Erledigt

INTEL UHD 630 nur 8MB VRAM / "3D-Beschleunigung konnte nicht starten"

Beitrag von „madacid“ vom 28. August 2019, 18:57

[Zitat von g-force](#)

Unter SMBios fehlt ja einiges, fülle das mal komplett aus.

Danke für den Hinweis. Ich wundere mich immer noch darüber, welcher "Product Name" für meine Config wohl am Sinnvollsten ist. Vermutlich ja der iMac19,1, da dieser auch nen i9-9900K verbaut hat. Aber das ist meinerseits nur Raterei, da ich da noch zu wenig Info dazu gefunden hab. Kann das denn auch den Fehler verursachen? O.o

(EDIT: wobei er mit 19,1 nicht bootet, da das OS dafür nicht geeignet ist. // 10.14.5)