

**Erledigt**

## **Bluetooth wird nicht erkannt trotz angeblich nativem Support**

**Beitrag von „mugu.gnaga“ vom 28. August 2019, 19:14**

Also Kabel habe ich alles mal gecheckt. Bei Auslieferung war tatsächlich eins der beiden Datenkabel nicht dran, aber das hatte ich sofort gelöst.

Leider keine Verbesserung...

Habe jetzt mal ein Minid USB -> USB 2.0 Kabel bestellt und teste es, dieses direkt außen ans MB zu stecken. Halte euch da aufm laufenden.