

Erledigt

Intel Core i9 9900k Idle Temperatur wirkt zu hoch?

Beitrag von „rubenszy“ vom 29. August 2019, 20:19

Hast du für den U14S noch einen zweiten Lüfter dazu?

Welche Einbaurichtung hat der Kühler und hast du Lüfter die Luft in das Gehäuse befördern?