

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 30. August 2019, 08:36

Hallo Zusammen 😊

Ich möchte mich zunächst erstmal bei allen beteiligten dieses Threads bedanken. Ihr wart mir bisher eine große Hilfe, was das Thema Hackintosh Konfiguration angeht! 😊

Ich habe mir den `CPUFriendDataProvider.kext` wie in der Anleitung über den `ReourceConverter` erstellt. Als `SMBios` habe ich die vom iMac 17.1 genommen, der ebenfalls einen i6700 Skylake verbaut hat (Mac-65CE76090165799A).

Den `CPUFriend.kext` (Version 1.1.9 Online von Github geladen) und den erstellten `CPUFriendDataProvider.kext` habe ich auf der EFI im Ordner `/kexts/Others` abgelegt.

Doch das Speedstepping funktioniert leider nicht. Die CPU läuft im Leerlauf permanent bei 4,0 GHz - siehe Bild. Ich bekomme jedoch sehr gute Werte im Geekbench.

Ich habe hier mal meine EFI hochgeladen. Aus Platzgründen musste ich jedoch die Ordner "APPLE" & "BOOT" aus der EFI löschen.

Vielleicht hat jemand eine Idee, warum es nicht funktioniert. Bin für jede Hilfe Dankbar 😊