

**Erledigt**

## **INTEL UHD 630 nur 8MB VRAM / "3D-Beschleunigung konnte nicht starten"**

**Beitrag von „AkimoA“ vom 30. August 2019, 13:02**

Jup den Ram hatte ich dir nur einfach so hochgeschraubt wirklich wichtig ist er nur wenn man [DVMT](#) im Bios nicht modifizieren kann was bei dir ja gegeben ist.

Das Kabel ist ein HDMI auf DVI ? hier hilft es evtl den Connector Patch typ auf DVI zu ändern in der config.

Was du auch machen kannst ist auf jeden Fall ne andere Device ID testen aus der 630er Serie solange du den Framebuffer (ig-platform-id) und den Connector Patch nicht löscht bleibt es auch bei einem Bild auf deinem Schirm.

Ebenfalls hab ich dir das smbios auf die iMac 18.3 eingestellt macmini8,1 oder iMac 18,1 würden hier auch gehen .

Zuerst würde ich aber ein anderes Kabel und das Bios checken wegen den Glitches.

Zuletzt die EFI Aptio Treiber durchprobieren.

Grüsse