

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. August 2019, 13:13

[Zitat von BluesDude](#)

Denke, es könnte ein Problem mit dem CPU Powermanagement für den i6700k in Verbindung mit dem SMBIOS des iMac Pro 1,1 geben

CPUFriend gibt dir doch die Möglichkeit das CPU Profil von einem x-beliebigen Mac zu benutzen.