

Erledigt

Dell DW 1560

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 30. August 2019, 16:29

Richtig: AirportBrcmFixup.kext, BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext.

Ich empfehle die letzten drei hiervon zu nehmen. Die funktionieren auf Mojave bestens.

<https://github.com/headkaze/OS-X-BrcmPatchRAM/releases>