

Erledigt

neuer Intel hackintosh

Beitrag von „vw440“ vom 30. August 2019, 18:12

Dann werde ich wohl oder übel nochmals neuinstallieren....

aber mittlerweile weiß ich ja, wie es geht xD

*edit 1

Zwar noch nicht neu installiert aber gerade etwas am normalen arbeiten.....ist doch recht zügig.....bin zu frieden, wenn es auch noch etwas arbeit sein wird, bis alles perfekkt läuft.....morgen kommt neuer Ram, da ich meine 2 kits absolut nicht zum laufen bekomme, ohne das das System einfriert

Aktuell 4,8ghz auf allen Kernen unter Luft.....

*edit 2

[Alpha01](#) ich habe nach deinen angaben in meiner config.plist meine usb Datei erzeugt und danach neugestartet...leider ohne erfolg.....2 usb 2.0 an meiner Front gehen und auf der rückseite 2 2.0. Keiner meiner USB 3.0/3.1 funktionieren.