

Erledigt

Treiberprobleme auf einem ThinkPad x240

Beitrag von „arigata9“ vom 30. August 2019, 22:02

Bluetooth läuft korrekt mit der 1820A.

Hier werden die originalen Binaries aus dem originalen Treiber injected. Hat den Nachteil, dass die BRCM Kexte dann nicht mehr geupdated werden dürfen, dafür funktioniert die DW1820A aber 100%