

Erledigt

Gigabyte Z390 M Gaming: Optischer digitaler Tonausgang funktioniert nicht (Optical Audio Out)

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. September 2019, 11:41

Dieses Board besitzt keinen optischen Out. Nur ein S/PDIF-Out (Vorbereitung auf dem Mainboard). Üblicherweise wird diese digitale Norm (Sony/Philips Digital Interface) über Coax übertragen, die verwendeten Stecker sind hier Cinch. Mittels Adapter lässt sich das auch in optische Übertragung (Glasfaser) wandeln, hier wird die Schnittstelle oft auch Toslink genannt. Viele Mainboards haben auch direkt eine Toslink Schnittstelle, dein Board leider nicht. An AppleALC muss nicht rumgeschraubt werden, der standardisierte digitale Ausgang wird korrekt erkannt. Nur benötigst du noch eine Verbindung vom Pfostenstecker des Boards zu einer definierten Schnittstelle.