

Erledigt

OSX 10.8.2 Installation scheitert

Beitrag von „hitchhiker5“ vom 24. Februar 2013, 09:34

Mal hab i h sie drin gelassen mal draußen - werde berichten

Edit:

So ich habe das im BIOS umgestellt, die bootflacs beide ausprobiert, mit eingebauter und ausgebauter Graka. Kein Erfolg - er hängt weiterhin, dh der Bildschirm wird grau nach ein paar Minuten geht der PC von alleine aus. Habe den Stick gerade an meiner alten hw noch getestet- geht einwanwfrei. Hardwaredefekt?

Oder sollte ich mal eine andere Biosversion testen? Es gibt allerdings eine dsdt bei T***M** für diese Version.