

# Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 4. September 2019, 01:09

[Zitat von kuckkuck](#)

Dann würde ich dir raten beim X86PlatformPlugin mit weniger Steps zu bleiben, das hat keine Nachteile für dich und sorgt im Regelfall für bessere CPU Performance. Wie gesagt, es ist wichtig, dass eine LFM/Idle Frequency, eine Load- und eine Turbo-Frequency existiert, dann passt alles.

Ok das mache ich nun auch. Ich erreiche jedoch nur 800 und 4000MHz im log des Power Gadgets - jedoch nicht die Turbo Frequenz von 4200MHz. Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung 😊

Ps.: Wie kann ich testen, ob die CPU auf 4,2 GHz tastet? Wenn ich Geekbench, oder PRIME laufen lasse, zeichnet das Intel Gadget ebenfalls nur 4000MHz auf. Wann geht denn die CPU in den Turbo Modus von 4,2 GHz?