

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. September 2019, 18:16

Das EC-Device in der originalen DSDT hat keine Methode _STA, wenn ich das richtig gesehen habe. Meines Wissens sind EC-Devices bei Laptops meistens aktiv, aber hier scheint mir das nicht der Fall zu sein, oder? Dann wäre eine Fake-Device wohl nötig.