

Erledigt

Firewire PCI - Karte wird unter Sierra nicht erkannt :-)

Beitrag von „Martin MS“ vom 4. September 2019, 22:03

Liebe Leute,

ich habe mir für Audiozwecke eine Firewire-PCI-Karte in meinem "Arbeitshack 1" gesteckt und sie wird nicht erkannt, obwohl TI-Chipsets ja eigentlich OOTB laufen sollen. Jetzt frage ich mich, ob die Kiste überhaupt weiß, dass sie PCI-Slots hat, weil "echte" Intel-Macs ja eigentlich keine mehr hatten? Habe leider nur völlig gegensätzliche Aussagen dazu gefunden. Außerdem frage ich mich, obs am SMBIOS liegen kann? Mein Rechner läuft als iMac 10.1, der allerdings ja nun wirklich gar keine Erweiterungslots hat? Kann ein anderes SMBIOS da einen Unterschied machen?

Schon mal danke für alle Ideen!