

Erledigt

Lenovo E560 Intel i5-6200U 2x 2.30GHz

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 5. September 2019, 09:48

[raymccoy](#)

Dir fehlt auf jeden Fall die angefügte Datei in drivers64UEFI. Dafür kannst Du die SMCHelper-64.efi löschen.

Falls das Problem weiter besteht, müssten wir die DSDT.aml patchen.