

Erledigt

## Lenovo E560 Intel i5-6200U 2x 2.30GHz

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. September 2019, 18:50

Du müsstest nur unter *Devices* → *Properties* für die IGPU *framebuffer-con2-type* in *framebuffer-con1-type* ändern. Dann *VoodooHDA* raus und *AppleALC* wieder rein und *HDMI-Audio* sollte laufen.