

Erledigt

macOS will nicht installieren

Beitrag von „DerJKM“ vom 8. September 2019, 15:27

Die 1050 braucht Webtreiber und ist deshalb nur bis einschließlich 10.13.6 lauffähig. Für neuere Systeme brauchst du eine AMD, falls du 10.13.6 nutzt den passenden Webtreiber installieren.