

Erledigt

Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich

Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 9. September 2019, 18:33

Ja seltsam ist das es ihn im Manuel aber nirgends gibt er sieht auch aus wie der in meinem anderen Hackintosh mit dem MSI B360M Mortar Titanium nur da ist Thunderbolt im Bios auch aktivier bar und der Header hat den Schutz drum rum also den Rahmen