

Erledigt

INTEL NUC DC3217IYE

Beitrag von „raymccoy“ vom 11. September 2019, 12:03

Hallo, also in Mojave funktioniert die Atheros AR9285 nicht mehr. Ich habe diese Anleitung versucht:

<http://urcomputertechnics.com/...s-ar9285-in-macos-mojave/> die funktioniert bei mir aber nicht. Muss ich den AirPortAtheros40.kext zusätzlich in den Clover Others Ordner kopieren (kann ich mir nicht vorstellen). Brauche ich ein extra Programm?