


**Erledigt**

## Installation von 10.14.6 auf ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/AC

Beitrag von „EnerGiehl“ vom 12. September 2019, 09:57

[CMMChris](#) genau das hatte mich ja gewundert. Denke ich werde gleich mal das Gehäuse öffnen und schauen ob beide Antennen richtig dran sind.

**Update:** Also die Antennen waren an der Karte. Habe trotzdem mal die externe Antenne angeschlossen und die Texte entfernt.



Bleiben nur noch die Fragen zu:

- Clover Boot-Partitionen
- Allgemeiner Check des Systems