

Erledigt

10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von „pebbly“ vom 12. September 2019, 14:32

Wird bei der 602CS nicht die Antenne für Bluetooth und 2,4GHz doppelt verwendet?