

Erledigt

Hardware kompatible Vivo Mini UN68U-BM012M

Beitrag von „Jano“ vom 13. September 2019, 11:52

[Zitat von Harper Lewis](#)

Da ist ein Intel® Core™ i7 8550U mit HD 620 iGPU verbaut, das sieht schonmal gut aus. Die SSD und die HDD sollten keine Probleme bereiten. Lässt sich das verbaute WLAN-/Bluetooth-Modul tauschen? Das wird nämlich ziemlich sicher von Intel sein und von macOS nicht unterstützt. Wie es mit LAN und Audio aussieht, müsste man mal nach der Installation erforschen. Nachtrag: USB 3.1 Gen. 2, sollte OOB laufen. Ganz sicher ist das allerdings nicht, müsstest du ausprobieren.

Das System ist installiert. Auch die Netzwerkkarte läuft. Ruckler habe ich noch bei der iGPU. Originale Apple WLAN Karte und Adapter sind bestellt. Audio geht leider noch nicht. USB läuft. wie es mit 3.1 Gen.2 aus sieht weiß ich nicht, wie ich das teste kann. interner Card Reader geht auch noch nicht.

habe etwas gelesen von:

Sound: Conexant

Reader: Realtek USB 2.0

Würde mich auch sehr freuen, falls jemand Interesse hat, mer TeamViewer helfen zu können.