

Erledigt

AMD Radeon HD4870 ohne Multi-Monitor?!

Beitrag von „BerliMan“ vom 13. September 2019, 16:51

Hallo Leute

Ich habe mal wieder Langeweile gehabt und habe auf ein ASUS p5g41t-m lx /Intel I5 3330 / 4 GB Ram HackMac 10.13.6 installiert.

Verbaut ist eine HD4870 mit 1 GB von Palit welche ja ooB geht. Sound läuft mit VoodooHDA. Wala ist eine Apple AirPort mPci-E Karte. Lan wird mit Kext geregelt, weiß jetzt nicht welche

Leider funktionieren die anderen Anschlüsse nicht so wie sie sollen. Es wird überall das selbe Bild und nur Info zu einem Monitor angezeigt.

Muss ich die FB ändern, wenn ja welche muss ich eintragen?

Davon habe ich ja nun keine Ahnung!!

Im Anhang meine Config.plist

Leider bekomme ich das Shutdown nicht hin, mein Hackt macht immer reboot

Liebe Grüße aus dem schönen Brandenburger Land

P.S. Habe das mit der Grafikkarte alleine hin bekommen.

SM BIOS auf iMac 10,1 (werden vielleicht auch andere iMac gehen, habe es aber nicht getestet)

ATI Inject deaktiviert ... Tadaaaa ... Beide Displays funktionieren wie es soll

Nur mit dem Shutdown geht noch nicht!!