

**Erledigt**

## **Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 13. September 2019, 19:03**

Ja, exakt wenn übertaktet wird dann macht der 4 Pin Sinn, machst aber auch nichts verkehrt wenn er trotzdem drin steckt.

Gezogen wird an Strom eh immer nur das, was letztendlich auch benötigt wird für die CPU.