

Erledigt

10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von „l3rry“ vom 13. September 2019, 21:58

Vielen Dank! es liegt echt am 2,4 GHz WLAN! Hatte 2,4 GHz und 5 GHz mit der Selben SSID ausgestrahlt! Wenn ich auf das 5 GHz WLAN wechsele bzw. das 2,4 GHz deaktiviere ist alles gut

