

**Erledigt**

## **10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme**

**Beitrag von „locojens“ vom 14. September 2019, 08:28**

Ist aber auch ein altbekanntes Problem da beide WLAN und Bluetooth im selben Frequenzbereich funken. Eben 2,4 GHz. früher gab es den Tip bestimmte Kanäle beim WLAN zu meiden, heute ist es dank 5 GHz WLAN einfacher den ganzen Frequenzbereich von 2,4 GHz zu umgehen, Problem waren schon immer die räumlich

nah beieinander liegenden Antennen (wenn bei einem normalen Rechner alle Antennen hinten verbaut sind) mit den Bluetooth Dongles gab es noch die Option Dongle vorn anzukleppen, was aufgrund räumlicher Trennung etwas half.

MfG Jens.