

Erledigt

10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von „Claus59“ vom 14. September 2019, 11:39

[CMMChris](#) , vielen Dank für deinen Beitrag.

Da werde ich wohl noch ein bisschen mit dem Problem leben müssen.

Ich habe noch einen alten Router, bei dem kein 5 GHz verbaut ist.

Mein Router (Asus) läuft hier schon 8 Jahre, und stellt mir über DD-WRT mein VPN zur Verfügung. Ohne VPN lebt es sich hier schlecht.

Aber ich werde in naher Zukunft mal schauen, ob ich hier einen Ersatz bekomme, welcher dann auch 5 GHz unterstützt.

Im Moment ist mir die WLAN Funktion nicht wichtig, wichtig ist mir nur die Airdrop Funktion, und dazu braucht man nun halt auch WLAN.

Ich habe es im Moment abgeschaltet, und aktiviere es nur kurzfristig für entsprechenden Datenaustausch.

MfG Claus