

Erledigt

Hab ich was übersehen? Ablösung für mein MBP 15" Late 2013

Beitrag von „sondeu“ vom 14. September 2019, 23:39

Ich habe nun den Dark Rock Pro 4 drin, aber keine Graka 😊 Hatte dann einfach mal bestellt... Sollte es Probleme geben, werde ich halt umschwenken müssen. Das Ding ist schon ein Biest... riesig.

Allgemein bin ich ja ganz begeistert vom Fractal Meshify C und wie das alles zusammen spielt. Ich musste die Lüfter mal auf MAX stellen damit ich was höre. Auch wenn alles ein bisschen anders ist im Vergleich zu vor 10 Jahren als ich meinen letzten Rechner zusammengebaut habe (seitdem Apple).

Komisch finde ich, dass HWMonitor mir 35° IDLE anzeigt und wenn ich PRIME starte da sofort über 90° stehen, starte ich dann direkt neu, gehe ins BIOS zeigt er mir ca. 40° an. Funktioniert HWMonitor sauber oder soll ich das mal auf ne WinPartition testen? Ich möchte eigentlich undervolten, falls die CPU das mit macht.