

Was läuft gerade bei Euch?

Beitrag von „DSM2“ vom 18. September 2019, 07:17

Es ist auch sehr gefährlich diese CPU zu delidden.

Man muss sehr aufpassen dabei, es wurde mehr hitzebeständiges Silikon verwendet, wodurch der IHS bombenfest sitzt.

Wäre das Layout unter dem IHS das selbe wie beim Sockel 2066, wäre es noch irgendwo einfacher aber dem ist nicht so

und dort wo das hitzebeständige Silikon sitzt ist eine Kante unter dem IHS und gleich drüber die SMDs.

Mit anderen Worten:

Nur minimal zuviel Druck und du knallst die runter und hast eine tote CPU.

Hatte vorher ja schon mal einen 3647 geköpft aber ein ES Sample des 4108, dieser hat die SMDs noch leicht anders angeordnet, wodurch ein delid einfacher ist.

[shatterhenner](#) kriegt seinen 3175X noch von mir Delidded aber dann war's das auch.

Ich werde definitiv keinen 3175X für andere Köpfen!