

Deaktiviertes CSM macht Boot unmöglich (X470 Gaming Pro Carbon)

Beitrag von „jboeren“ vom 19. September 2019, 17:56

CSM befindet sich meist bei Boot/USB!