

**Erledigt**

## **CPU i6950x und RadeonVII zu heiss!**

**Beitrag von „kavenzmann“ vom 23. September 2019, 08:39**

Moin.

Wärmeleitpaste hatte ich gerade frisch getauscht. Und auch mit offenem Gehäuse ändert sich recht wenig.

So wie es aussieht, komme ich um Wasser kaum herum.

Bleibt die Frage ob der Platz ausreicht und die WaKü nur für die CPU genutzt wird oder ob die GPU gleich mit gekühlt wird. Zumal ich mir optional nächstes Jahr noch eine zweite GPU dazu holen möchte. Ist allerdings kein Muss.

Wichtiger ist erstmal ein optimaler Betrieb der Komponenten jetzt.

Mit der Spannung kann das wohl nicht zusammenhängen?

Kann ich da evtl. noch optimieren?