

**Erledigt**

# **Lüfterdrehzahl schwankt extreme - i9 9900KF+Asus Prime z390-a+Noctua NHD14+Asus DUAL RX580**

**Beitrag von „vw440“ vom 24. September 2019, 18:48**

Hey meine Lieben,

mein Hackintosh rennt soweit ganz gut.....einzig was mir auffällt und mich zudem auch etwas nervt, ist das meine Lüfter im idle etwas von der Drehzahl schwanken. beim arbeiten jedoch sehr extrem.

beim arbeiten mit Lightroom/photoshop gehen sie immer von minimum auf maximum....auf maximum bleiben sie einige sekunden und dann wieder für ein paar sekunden auf minimum. Gibts da gegebenenfalls eine möglichkeit, irgendwie die Lüfterkrüve zu beeinflussen? Kennt jemand das Board und hat nen Tip?