

Erledigt

10.14.6 Hackintosh update und cloverfehler

Beitrag von „jhahn“ vom 25. September 2019, 17:43

Anbei eine bereinigte EFI auf Basis iMac Pro 1,1. Bitte beräume Deinen EFI-Ordner und entferne alle anderen Ordner (MACOSX, usr, library ...).

VT-d → disabled

CSM → disabled

Secure Boot Mode → disabled

IO Serial Port → disabled

Legacy USB Support → enabled

XHCI Handoff → enabled

Fast Boot → disabled

iGPU → disabled

Ich bin gespannt.