

Erledigt

10.14.6 Hackintosh update und cloverfehler

Beitrag von „jhahn“ vom 25. September 2019, 19:34

Es müsste eigentlich auch ohne die Injects gehen. Musst Du mal testen. Hast Du iMac 19,1 eingestellt? Die Einträge kannst Du mit Clover Configurator dauerhaft setzen.

Könnte es sein, dass ein Vega 64 Bios auf die Karte geflasht wurde? Das wird gerne gemacht.