

Erledigt

WiFi / Bluetooth Broadcom DW1820A - Standby Frage

Beitrag von „CMMChris“ vom 26. September 2019, 18:06

Zur Info: Wir haben Bluetooth erst nicht ans Laufen bekommen. Die PatchRAM und FirmwareData / Repo Kexte hatten keinerlei Auswirkungen.

Habe dann mal die simple BluetoothInjector Kext genommen und damit ging das BT der Karte auf Anhieb. Nur eben nach dem Sleep geht kein Bluetooth mehr. Müsste sich mal jemand mit Erfahrung bei solchen Karten ansehen wo es da hakt.

WLAN lief übrigens OOB. Habe trotzdem den BRCMFixup reingenommen damit der Country Code passt und die Karte nicht als Drittanbieter Karte angezeigt wird.