

Erledigt

Q9400 + P5K-E + HD6570 und GTX580

Beitrag von „bLEZEer“ vom 27. September 2019, 20:10

[Zitat von anonymous writer](#)

Prüfe bitte alle [BIOS Einstellungen](#) falls vorhanden ob die dazu passen.

[1.3 Installationsvorbereitungen](#)

Mit angepasste BIOS bin ich weiter, bis zum weissen apfeln gekommen. Kurze Zeit später startet der hackintosh sich neu. Kurz nachdem der lade Balken sich anfängt zu bewegen