

Erledigt

Kein Audio bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „thehawk“ vom 29. September 2019, 20:45

Ich habe die Layout ID "16" gesetzt. Diese wird für deinen Sound benötigt und musste in Clover (unter Devices bei Audio) noch eingetragen werden.