

Erledigt

Kein Audio bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „DSM2“ vom 29. September 2019, 20:58

Nein, 16 wird dafür nicht benötigt, sondern ist eine der vielen IDs um diesen Chip zum laufen zu bekommen.

Es gibt mehrere IDs, zumal in meiner EFI ID 7 gesetzt ist, warum bei ihm das ganze mit 7 nicht klappen will oder komplett fehlt, kann ich nur mutmaßen.

Das Board nutzt den Realtek ALC1220 Chip welcher mit folgenden IDs funktioniert:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 27, 28, 29, 34

[thehawk](#)

Edit: hab mal einen kurzen Blick am handy rein geworfen...

[kelkit](#) : das ist definitiv nicht meine EFI.

Meine habe ich nicht so konfiguriert.