

Erledigt

Treiberprobleme auf einem ThinkPad x240

Beitrag von „TheKuner (Jakob)“ vom 29. September 2019, 22:05

[Zitat von grt](#)

[bios einstellungen](#) fürs X240:

security -> execution prevention enabled

secure boot disabled.

fingerprinter disabled

tpm disabled

computrace disabled

bootoptionen: uefi only

csmsupport enabled.

dann clover für uefi-motherboards auf den installerstick installieren, die angehängte efi_x240 in EFI umbenennen und in die EFI-partiton des sticks verfrachten.

installation starten.....

Alles anzeigen

So habe soeben den Stick installiert. Doch das Laptop will nicht von diesem Booten. Ich frage mich wieso?