

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Oktober 2019, 11:03

Nimm mal `PP_DisableDIDT = 1` rein und deaktiviere AGPM (`PluginType=0` oder `PluginType` ganz entfernen). Nach meiner Erfahrung bringt das einen ordentlichen Leistungsschub in der gefühlten Performance. Prüfe aber ob ohne `PluginType=1` dein CPU Speed Step noch funktioniert.