

**Erledigt**

## **Sapphire Pulse Radeon RX 570: Andere Ausgänge als HDMI aktivieren bzw. verwenden**

**Beitrag von „Phantomias“ vom 2. Oktober 2019, 16:10**

[CMMChris](#) Das Problem ist mittlerweile gelöst. Die Ursache kann ich leider nicht eindeutig identifizieren, da ich nachdem mein System 4 funktioniert hat, mein 2. System darauf aufbauend neu gemacht habe. Als SMBIOS habe ich dann allerdings einen iMac19,1 gewählt.

Ich markiere den Thread erst einmal als erledigt.

Vielen Dank an alle Beteiligten!

Liebe Grüße

Phantomias