

Erledigt

AMD Hackintosh für verlässliches Arbeiten im Audiobereich?

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Oktober 2019, 21:24

Es gibt 3 AM4-Boards mit Thunderbolt 3. Aber da gibt es zuwenig Erfahrung in dem Bereich. Wie und ob Thunderbolt läuft? Das sind X570-Boards, die sind noch relativ neu.

Audio-Ausgabe funzt mit dem AppleHDA.kext. Aber die eingabe, also das Mic geht da mit dem VoodooHDA.kext.

Sonst sind USB-Audio-Adapter möglich. Einen hab ich unter Hardware vorgestellt.

32Bit-Programme laufen nicht. Aber unter Catalina sowieso auch bei den Intels nicht.

Bei Lan gibt es einen User bei dem es nicht richtig läuft, warum auch immer. Der Fehler ist noch nicht gefunden.