

Erledigt

Upgrade auf Sapphire 580 Nitro+ klappt nicht / BIOS piept 5 mal

Beitrag von „Wolfe“ vom 6. Oktober 2019, 09:59

laut [dieser Quelle](#) hängt der Fehler mit dem Prozessor zusammen. Pcie-Steckplatz der GraKa wechseln? Bevorzugten Steckplatz überprüfen?